

Föreskriftsförslag TSFS 2017:54 bilaga 1 pkt 6.1.4

Tillägg i *rött kursivt*.

6.1.4 Stänkskydd (6.2.10)

6.1.4.1 Stänkskärm (6.2.10)

Kontroll

Fastsättning, skador, täckande funktion.

Observera att stänkskydd på dragbil för påhängsvagn och dolly med vändskiva kan sakna viss del ovanför axeln. Sådant upptill öppet skydd ska godtas eftersom det av utrymmesskäl kan vara svårt att montera heltäckande skydd.

Undantag (energiabsorberande eller luft/vatten separerande anordning) framgår i TSFS 2016:22 pkt 43 och TSFS 2013:63 kapitel 17 §§ 13, 26.

Metod

Okulärkontroll

Mätning av stänkskydds höjd över marken sker vid osäkerhet om bedömning.

Grund för bedömning (6.1 Karossens utsida)	bil	släp
Skärm skadad på sådant sätt att		
<i>-saknas</i>	2	2
- täckande funktion påtagligt försämrats	2x	2x
- skarpa kanter medför risk för personskada	2	2
- fastsättningen är mycket bristfällig	2	2
Stänkskydd		
<i>-saknas</i>	2	2
- täcker inte däckets slitbana	2x	2x
- för enkelmonterat hjul med diameter ≤ 75 cm som slutar > 20 cm över hjulcentrum	2x	2x
- för hjul på bil med drivning på samtliga axlar som slutar > 20 cm över hjulcentrum	2x	
- för dubbelmonterat hjul samt hjul med diameter > 75 cm som slutar < 10 cm under navcentrum	2x	2x
- energiabsorberande eller luft/vatten separerande slutar > 25 cm över marken (lastbil T $> 7\ 500$ kg, släpvagn T $> 3\ 500$ kg) (2005)	2x	2x